

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsulent's kontor

SKOVLBORING

Sted: Skansen SO: B 1 III

Hull : 8 Bilag : 7

Nivå : 10.94 Oppdr: R-237-58

Vannst : Dato : 22-1-59

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
1m			leire med sand- og gruskorn, mursteinsrester, middels fast	
2m			--- -- -- -- -- , enk. stein , ---	
3m			grovsand med gruskorn, leirig, kalkrester, ---	
4m			--- -- -- -- -- , --- , --- , ---	