

4130

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Hull : 3

Aksialdeformasjon %

Bilag : 4

Nivå : 9.5

Oppdrag : R-1011

Sted : LAKKEGATA 65 NO:D1 IV

Prøφ : 54mm

Dato : Okt. 70



Dybde m	Jordart	Symbol	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet
			Plastisk område		w _p → w _L			Konusforsøk		Vingeboring		
			20	30	40	50%	2	4	6	8	10 γ/m^2	
	FYLLING											
	Siltig SAND og GRUS rester											
5	humusholdig											
	LEIRE											
10												
15												
20												
25	Avsluttet											