

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: **VENNERSBORGVEIEN**

Hull: 141

Nivå: 9.9


Pr.φ: 65x130

Aksialdeformasjon %

Bilag: 47

Oppdrag: R-135

Dato: Juli 70



Dybde M	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt ρ t/m ³	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇		Vingeborring		\circ		$+$
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	t/m ²	
	FYLLING		1												
	humus		2												
	LEIRE		3					1.69							3
	skjell		4					1.83							8
			5					1.93							7
5	KVIKKLEIRE		6					1.95							20
			7					1.92							20
			8					1.89							41
	Avsluttet														
10															
15															
20															
25															