

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT  
VINGEBORING

Sted: MOTORVEI VIFURUSET

Hull: 506

Bilag: 348

Nivå: 161.4

Oppdr: R-546

Ving: 55 x 110

Dato: Jan. 73

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\frac{1}{m^2}$									Sensi- tivitet			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
LEIRE	5.													
Avsluttet (Buttet på stein)	10													
Ant. fjell	15													
	20													

Skovlet

Amfært

Vårstavn

3  
3  
4  
4