123U

Grundboringer i nr. 18 Josefines gate.

M. 1:250.



NOA02

Jordlagenes beskaffenhet :	Hul nr. 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fyld i meter	—	—	—	—	2,5	2,5	3,0	2,0	3,0	3,0	1,25	—	—	—
Fast lere " "	2,5	2,5	2,5	2,5	—	—	—	2,0	—	—	1,85	2,0	2,0	2,0
Blöt lere " "	3,25	2,4	4,8	4,6	6,0	—	8,35	4,5	1,8	—	—	3,15	3,85	5,9
Sandbl. blöt lere " "	—	—	—	—	—	6,65	—	—	—	—	—	—	—	—
Grus " "	—	0,2	—	—	0,2	—	0,2	0,2	—	—	—	—	—	—
Dybde tils. " "	5,75	5,1	7,3	7,1	8,7	9,15	11,55	8,7	4,8	3,0	3,1	5,15	5,85	7,9

Tal o. streken angir dybde fra terræng til fjeld.

" " — " " fjeldhöide i forh. til ±0

Bl. 33
År 1918