1040 NVD4

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL ST. RINGVEI

Sted: VESLEKROKEN-MAKRELLBEKK.

Hull: 37

Nivå: 51.9

Prø: Skovlet

Aksialdeformasjon %

Bilag: 10

Oppdrag: R-1233

Dato: Mars 74

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L 20 30 40 50 %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²	Sensitivitet
	FYLLMASSE TØRRSKORPE		90				
			91				
			92				
			93				
			94				
	LEIRE		95				
			96				
			97				
			98				
5			99				
	Avsluttet						
10							
15							
20							