102U NVDY

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL ST. RINGVEI

Sted: VESLEKROKEN–MAKRELLBEKK.

Hull: 39

Nivå: 51.2

Prø: Skovlet

Aksialdeformasjon %

Bilag: 12

Oppdrag: R-1233

Dato: Mars 74

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ⊙ / Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ⊙ / Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)	Sensitivitet
	TØRRSKORPE		110				
			111				
			112				
			113				
			114				
			115				
	LEIRE		116				
			117				
			118				
5			119				
	Avsluttet						
10							
15							
20							