

3070 NVD4.

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL/VINGEBORING

ST. RINGVEI

Sted: VESLEKROKEN-MAKRELLBEKKEN Ving: 65 x 130

Hull: 8

Nivå: 56.0

Aksialdeformasjon %



Bitag: 2

Oppdrag: R-1233

Dato: Febr. 74

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇ , Vingeboring		\circ	$+$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 γ/m^2	
5	TØRRSKORPE		34											
			35											
			36											
			37											
			38											
			39											
			40											
	ANT. FJELL													
10														
15														
20														
25														

Skovlet

Rør- og skovlet

Faste masser
ingen avlesning

4