3020 NKPK

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL ST. RINGVEI

Sted: VESLEKROKEN - MAKRELLBEKK.

Hull: 33

Nivå: 48.8

Pr.ø: Skovlei

Aksialdeformasjon %

Bilag: 6

Oppdrag: R-1233

Dato: Mars 74

Dybde E	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⟷ w_L 20 30 40 50 %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ⊙ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²	Sensitivitet
	Leirig sand og grus		70				
			71				
	Torestorpe grusig		72				
			73				
			74				
	Leire siltig		75				
			76				
			77				
			78				
5			79				
	Avslutet						
10							
15							
20							