105U NVD4

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL ST. RINGVEI

Sted: VESLEKROKEN–MAKRELLBEKKEN

Hull: 36

Nivå: 52.1

Prø: Skovlet

Aksialdeformasjon %

Bilag: 9

Oppdrag: R-1233

Dato: Mar. 74

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ○ / Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ / Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)	Sensitivitet
	TØRRSKORPE		41				
	Sand- og grusig		42				
	—"—		43				
			44				
	LEIRE		45				
			46				
			47				
			48				
			49				
5			50				
	Avsluttet						
10							
15							
20							