


OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR BORPROFIL ST. RINGVEI Sted: VEJLEKROKEN-MAKRELLBEKK.	Hull: 38 Nivå: 51.3 Prø: Skovlet	Aksialdeformasjon % 	Bilag: 11 Oppdrag: R-1233 Dato: Mars 74
--	---	--	--

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område					Konusforsøk ∇	Vingeboring				+
				20	30	40	50%			2	4	6		
5	TØRRSKORPE <i>sand-og grusig</i>	/	100											
	LEIRE	/	101											
		/	102											
		/	103											
		/	104											
		/	105											
		/	106											
		/	107											
		/	108											
		/	109											
10														
15														
20														
25	Avsluttet													