








50 61 I

105U-106U

OSLO KOMMUNE Geoteknisk konsultants kontor SKOVLBORING Sted: <u>Brynsengveien</u>	Hull : <u>2 og 3</u> Bilag : <u>5</u> Nivå : _____ Oppdr: <u>R-170-57</u> Vannst : _____ Dato : <u>11-2-58</u>
--	--

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			105U	
			<u>Hull 2</u>	
			Grunnvannstand 0,4m 	
1m			stein, grus og sand, mye finsand, litt silt. Vannholdig	
1,8m			---, stort vanninnhold	
			Ant. fjell	
			106U	
			<u>Hull 3</u>	
			Grunnvannstand 0,9m 	
			Leire, plastisk, litt siltig, enk. sand-og gruskorn	
			Ant. fjell	