

PROSJEKT : 593
Golder – Oslo VA

NAVERBORINGER

FIGUR:
DATO: 21.9.11

3030

BORING: 10			
DYP	W	Lab. beskrivelse	Markbeskrivelse
- 0,5	6	Sand/matjord	Matjord Fin til mellom sand Brun organisk tørr
- 1,0	15	Sand/matjord	Brunrå hard
- 1,5	12	Silt, leirig, sandig fyllmasser?	leire
- 2,0			Avsluttet, for fast
- 2,5			
- 3,0			
- 3,5		Rapportnr: 11512420479	
- 4,0		År 2011	
- 4,5		NVA 05	
- 5,0			
- 5,5			
- 6,0			
- 6,5			

BORING: 14			
DYP	W	Lab. beskrivelse	Markbeskrivelse
- 0,5	17	Finsand/silt, gråbrun	Fyllmasser leirig matjord, tegl, grus
- 1,0	20	Silt, leirig, meget fast	Grå og brun sandig silt
- 1,5	12	Silt, leirig, meget fast	Siltig tørrskorpe leire – meget fast til hard
- 2,0			siltig tørrskorpe-leire, meget fast
- 2,5			
- 3,0			Stopp 2,7 m
- 3,5			
- 4,0			
- 4,5			
- 5,0			
- 5,5			
- 6,0			
- 6,5			

W er vann i % av tørr vekt.

Prøver fra naverboringer vil være forstyrret og derfor bløtere enn uforstyrret grunn. Lagdeling kan bli borte. Laboratoriebeskrivelsene må derfor brukes sammen med markbeskrivelsene.