

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL SO: B2I

Sted **REVIERHAVNA**

Hull 50
Nivå ± 0.0
Prøφ 54 mm

Aksialdeformasjon %



Bilag 12

Oppdrag R-1360

Dato Feb. 77

Dybde [m]	Jordart	Symbol	Pr nr	Vanninnhold w				O	Jernvekt %	Kvalitet ved trykksøk				Sensitivitet
				Plastisk område		w _p	w _L			Kvalitet ved trykksøk		Vingebooring		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	1/m ²
5	VANN													
10	SLAM													
			43					1.72						4
			44					1.73						5
			45					1.76						4
	LEIRE		46					1.72						4
			47					1.75						3
			48					1.75						4
15			49					1.78						5
			50					1.80						6
			51					1.82						6
			52					1.86						5
20	Avsluttet ANT. FJELL													
25														

Omrofi
Hårstyrket