

132 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: **REYIERHAVNA SO: B2I**

Hull: **5**

Nivå: **±0.0**

Prøφ: **54 mm**

Aksialdeformasjon %



Bilag: **1**

Oppdrag: **R-1360**

Dato: **Juni 76**

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		w_p	w_l		Konusforsøk ∇		Vingeboring			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 γ/m^2	
0 - 5	VANN													
5 - 20	LEIRE		1-15					1.77, 1.77, 1.78, 1.77, 1.82, 1.80, 1.82, 1.74, 1.85, 1.86, 1.85, 1.86, 1.81, 1.85						3, 3, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 7
20 - 25	sand og grus		15					1.85						
25 - 26	Avsluttet													

