

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL SO:119 III

Hull: 14

Nivå: 105.5

Pro: 54 mm

Aksialdeformasjon %




Bilag 2

Oppdrag: R-1990

Date: mars 84

Sted: BRU over Ljabruvn. SO:114 III



Omrørt

Uttersynet