

Fjellkontrollboringer i Vetlandsveien


Vetland

2009

Tilhører GK/VAV

Opprinnelsen til disse boringene er ukjent. Alt vi har er koordinatlisten med høyde og dybdemåling.

Navn	X	Y	Z	hull dybde
FJELL1	6642869.07	603314.08	167.38	
FJELL2	6642871.29	603314.89	167.25	
1	6642878.22	603298.28	165.75	1
2	6642879.32	603301.26	166.05	0.9
3	6642872.4	603310.1	166.8	1.8
4	6642867.44	603315.48	167.24	1
5A	6642861.12	603324.67	168.01	1.2
5B	6642860.99	603325.82	168.1	1.2
6A	6642857.95	603328.53	168.37	1.2
6B	6642856.55	603329.96	168.4	1.2
6C	6642855.72	603330.55	168.43	1.5
7	6642848.54	603338.22	169.25	2.8
8	6642843.461	603340.083	169.4	3.5



SOK01

5A

5B

6A

6B

6C

7

8

