N6 H2 1020

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: Kirkegårdskloakken

Hull: 1

Nivå: 86,0

Prø: skovel

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

Oppdrag: R-1018

Dato: Feb. 71

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr	Vanninnhold w ⊙ Plastisk område w_P — w_L (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ⊙ Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)	Sensitivitet
	Tørrskorpe		1				
			2				
			3				
			4				
5			5				
	Leire		6				
			7				
			8				