

N0H2 1280 1020

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: *Kirkegårdsblokken*

Hull: 2

Nivå: B6.0

Prø: 54mm

Aksialdeformasjon %



Bilag 3

Oppdrag: R-1018

Dato: Feb. 71

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ_m	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		$w_p \rightarrow w_L$			Konusforsøk ∇ , Vingebrøring		σ +			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	γ_m
	1280													
5	Tørnskorpeleire													
								1.97		∇		σ	σ	2
								1.95		∇		σ	σ	4
	Leire							2.0		∇	σ	∇	σ	4