Dybde (m)	Resultater	Dyb (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
	DVR90 Ukjent					**344U**				
0	PID=2	0			X	~~GRUS~~				
	PID=2				1	FYLL: GRUS: STEIN, tegl rester, tørr				
	PID=2				2	FYLL: SAND: GRUS, tegl rester, tørr				
1		-1		X	3	FYLL: LEIRE: SAND, tegl rester, brun, tørr				
	PID=1				4	FYLL: LEIRE: SAND - -				
2	PID=2	-2			5	FYLL: LEIRE: SAND - -				
		-3								
						NOD06				

1 10 100 1000 ⊗ PID (ppm)

X= Prøve tatt til kjemisk analyse
+ = misfarget
- = ikke misfarget

Boremetode : Tørboring uden foring

Saksnr.: 2013-0462 Akerselva-Maridalsveien

DMR nr.: Boret av: KR KAS/TJ Dato: 2013.08.06 NGU-nr.: Boring: B2

Tegnet av: KAS Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg: 4 S. 1/1

DMR Miljøprofil