

NO: G6

overf. Feb. 93

Tilhører

MÅ IKKE

Tilhører Undergrundskartverket

MÅ IKKE fjernes

4042

Oslo Bolig og Sparelag.

Boligblokker på Refstadjordet.

Rapport nr. 2:

4 etasjes blokker langs vei 3332.

Grunnundersøkelser.

3/3.1959.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL
RÅDGIVENDE INGENIØRER M.N.I.F., M.R.I.F.
AVDELING FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING
OG GEOTEKNIKK
OSCARSGT. 46 B, OSLO



NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

RÅDGIVENDE INGENIØRER

AVDELING FOR GRUNNUNDERSØKELSER, FUNDAMENTERING OG GEOTEKNIKK

SIVILINGENIØR JAN FRØS, M.N.I.F., M.R.I.F.

ANSVARLIGE MEDARBEIDERE:

SIVILINGENIØR SV. SKAVEN-HAUG, M.N.I.F.

SIVILINGENIØR O. S. HOLM, M.N.I.F.

OSCAR'S GT. 46 B, OSLO

TELEFON 264690

TELEGR.ADR.: NOTEBY

BANK: REALBANKEN

POSTGIRO NR.: 18 016

Deres ref.:

Vår ref.: JF/KH.

OSLO, 3. mars 1959.

Oslo Bolig og Sparelag.

Boligblokker på Refstadjordet.

Rapport nr. 2:

4 etasjes blokker langs vei 3332.

Grunnundersøkelser og fundamenteringsteknisk utredning.

Tegning nr. 4042-3.1 og -11.

A. INNLEDNING.

I vår rapport av 16/5.1958 fremla vi resultatet av utførte grunnundersøkelser på Refstadjordet mellom Trondheimsveien og Refstadveien. Byggeplanene er senere endret, idet de prosjekte 4 etasjes blokker langs Refstadveien er bortfalt og det planlegges i stedet sammenhengende 4 etasjes blokker langs vei 3332 med beliggenhet som vist på situasjonsplanen, tegning -3.1. I denne rapport fremlegges resultatet av de nødvendige supplerende grunnundersøkelser for å klarlegge fundamenteringsforholdene for denne bebyggelse.

I området mot Refstadveien er nå planlagt en trygdebolig i 10 etasjer med beliggenhet som vist på situasjonsplanen. Fundamenteringsproblemene for trygdeboligen blir ikke behandlet i denne rapport.

De prosjekte høyblokker langs Trondheimsveien blir heller ikke behandlet i denne rapport.

B. BORINGSUTSTYR.

Vi har først utført sonderboringer med normalt dreiebør til orientering om dybdene til fjell og art og lagringsfasthet av massen over fjellet. Da fjelldybden var vanskelig å påvise med sikkerhet med dreieboret, ble det kontrollboret med maskinelt

ramsonderingsutstyr i endel punkter.

Vi har tatt opp 1 prøveserie med 40 mm prøvetaker for laboratorieundersökelse av grunnens geotekniske data.

Grunnvannstanden er målt ved hjelp av en nedsatt piezometerspiss i ett punkt. Det er samtidig nedsatt piezometere i et profil mot Trondheimsveien.

Dreiebor er 20 mm spesialstål i 1 m lengder som skrues sammen og som nederst har en 30 mm skruespiss. Boret belastes med 100 kg og dreies ned. Resultatene tegnes opp med en tverrstrek dit borspissen er nådd for hver 100 halve omdreining. Skravert borhull betyr at boret er sunket uten dreining for den belastning som er påført venstre side av borhullet. På høyre side av borhullet er påført antall halve omdreininger. Etter at boret er slått ned (kryss) eller etter synk (skravert borhull), begynner tellingen av omdreininger på nytt.

Maskinell ramsondering utføres med et 32 mm borstål med glatte skjøter som rammes ned med et fallodd på 75 kg, drevet av en motornokk. Ramnearbeidet noteres som nødvendig antall slag med fallhøyde 50 cm for å drive boret ned 20 cm. Resultatet tegnes opp grafisk ved å avsette $Q_o = \frac{\text{Vekt av lodd} \times \text{fallhøyde}}{\text{Synkning pr. slag.}}$

40 mm prøvetaker for opptaking av uforstyrrede prøver består i prinsippet av en tynnvegget messingsylinder med et stempel. Sylinderen presses ned ved hjelp av 1" rør mens stempelet holdes i sylinderens nedre ende. Stempelet er forbundet til overflaten ved 20 mm borstenger (dreieborstål). Når en prøve skal tas, fastholdes stempelet og sylinderen trykkes ned og skjærer ut prøven. Prøvene skyves over i 15 cm messingsylinder som vokses til og sendes laboratoriet for undersökelse.

Et piezometer består av et poröst messingfilter hvor vannet kan slippe igjennom mens leirpartiklene holdes tilbake. Vannstanden kan måles i en tynn plastslange som fører fra filteret opp til overflaten. Plastslangen er beskyttet av et rør, som brukes til å presse ned piezometeret.

C. LABORATORIEUNDERÖKELSEN

av de opptatte prøver har bestått i beskrivelse og klassifisering

samt bestemmelse av følgende verdier:

Skjærfastheten (K) er bestemt ved konusforsök og uttrykt i t/m^2 og opptegnet i diagram på tegningen.

Relativ fasthet (H_r) er et sammenligningstall som gir uttrykk for hvor løs en leire er i omrørt tilstand.

Sensitiviteten (S) er forholdet mellom leirenens skjærfasthet i uforstyrret og i omrørt tilstand.

Vanninnholdet (W) er uttrykt i % av tørrsubstans.

Porositetten (n) er volumet av porene i % av volumet av hele prøven.

Romvekten er bestemt for samtlige prøver.

D. RESULTATET AV UNDERSÖKELSENE

fremgår av profil S-S og T-T på tegning -11. Profilenes beliggenhet fremgår av situasjonsplanen, tegning -3.1.

Dybdene til fjell varierer ifølge de utførte sonderboringer mellom ca. 2.6 og 10.6 m. Fjellet er overlagret med en leire, som har en fast tørrskorpe ned til 4-5 m dybde og som derunder har en skjærfasthet i uforstyrret tilstand på 4-5 t/m^2 . Vanninnholdet er beskjedent, og man kan regne med at massen har en liten kompressibilitet.

Grunnvannstanden ligger ved punkt 44, ca. 1 m under terrenget.

E. FUNDAMENTERINGEN AV BLOKKENE.

De planlagte 4 etasjes blokker skal ha tversgående bærende vegg i jernbetong, støpte dekker og langsgående yttervegger av bindingsverk i tre med en ytre kledning av asbestplater. Ved denne konstruksjonsmåte blir bygningen lite ømfintlig for setningsdifferenser mellom de bærende veggene.


Vi kan anbefale de bærende veggene for samtlige blokker fundamentert direkte på såler, dimensjonert for et grunntrykk på $20 t/m^2$ overalt hvor dybdene til fjell er såvidt store at det ikke lønner seg å sette de bærende veggene direkte på fjell.

3/3. 1959.

Ved noen av blokkene vil man etter dette få de bærende veggardels fundamentert på fjell og dels på såler, men vi finner at ved den valgte konstruksjonsmåte for bygget er en slik fundamenteringsmåte fullt forsvarlig, idet det ikke vil oppstå settningssdifferenser som vil få praktisk betydning for bygget.




















Man bør være forberedt på at fjellet kan vise større variasjoner enn man får inntrykk ved interpellasjon mellom borpunktene og fundamenteringsmåten for hver bærende vegg må derfor i noen grad tillempes når utgravingen for blokkene er utført.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL


Jan Friis.

PROFIIL S-S

M=1:200



Beteignelser:
 w = vanninnhold i vekt prosent av tørrstoff
 n = porositet = porevolum i prosent av totalkapasitet
 s = skyverfasihet i tonn pr. m².
 M_r = relativ fasihet i omonsart tilstand.
 K = sensitivitet = $K_{omrørt}$
 S = sensibilitet = $K_{omrørt}$.
 O = humifisert organisk stoff i vektprosent.
 γ = romvekt i tonn pr. m³

Til drieberingen er brukt børlengder og spiss med henholdsvis 20 og 30 m i diameter. Skjæret børlull betyr at boret har sunket av seg selv med den belastning på boret som er påskrevet børluncias venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes ellid når motstanden er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omrøringar er påført høyre side av børlullen.

Geoteknisk utredning av 33-59 ved JF.

OBOS, Refstad,
Arealet F
Profilene S-S og T-F
Målestokk Tegn. 4 202-52
1:200

Ersattes for:
4042-11

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL
Oscars gt. 46b — Oslo

Ersattes av:

