

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Etterstad

Hull : <sup>288 309</sup>  
212

Bilag : 25

Nivå :

Oppdr.:

Vannst.:

Dato :

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
-------	-------	-------	---------	-------

1130

1.0

2.0

3.0

Hull 212, kote 82.02, grunnvannstand 0,80 u.t.

Tørrskorpeleire, siltig

Leire, siltig, enk. sand og gruskorn

Tørrskorpeleire, enk. planterester, enk. sand og gruskorn

1130, 1140