

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsulent's kontor

SKOVLBORING

Sted: Etterstod

Hull : 288 309
212

Bilag : 25 4230

Nivå :
Oppdr: _____

Vannst :
Dato : _____

Dybde


Prøve

Sign.

Jordart

Dybde

4230



Hull 228, kote 82,95, grunnvannstand 0,80 u.t.

Tørrskorpeleire, siltig, oksyderte flekker

Leire, siltig, enk. tørre flekker, enk. sand og gruskorn

---, ---, enk. planterester, ---

---, ---, ---