

Oslo kommune
 Geoteknisk konsultants kontor
 Vingeboring **SOC1**
 Sted: Nylandsveien

Hull: 105 Bilag: 48
 Nivå: +2.4 Oppdr.: R-359
 Ving: 55-110 Dato: April 67

Merknad	Dybde	Skjærfasthet k_{lm}^2									Sensi- tivitet	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Avsluttet	5											
	10											
	15											
	20											

