


OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsulent's kontor
 SKOVLBORING
 Sted: Manglerud skole

Hull: Sk. 522/525 Bilag: 36
 Nivå: 146.16 Oppdr: R-121-56
 Vannst: 0 Dato: 28-3-62.

Dybde m	Prove	Sign	Jordart	Dybde
1.0 1.5			Tørrskorpe: Bl. av leire og humus ----- gruskorn og stein.	
5				5
10			SOH4	10
15				15
20				20