

VINGEBORINGER

PROSJEKT	958
Kirkeveien 21	

FIG.	3
DATO 12 april 84	

NR.	304A		4
KOTE			
uomr.	omr.	bemerkt	
0	Matjord		
1	Fast, siltig leire		
2	Trematerialer		
3	50+	-	
4	35	7	
5	28	5	
6	26	3	
7	25	2	
8	24	2	
9	Avsluttet		
10			
11			
12			
13			

NR.	305A		5
KOTE			
uomr.	omr.	bemerkt	
0	Matjord		
1	Fast, tørr leire.		
2	Fyllmasser		
3	Fast, tørr, siltig leire.		
4	50	4	
5	35	2	
6	22	1	
7	14	1	
8	Stopp, stein eller fjell.		
9			
10			
11			
12			
13			

NR.			
KOTE			
uomr.	omr.	bemerkt	
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

NR.			
KOTE			
uomr.	omr.	bemerkt	
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Tallene viser skjærefasthet i kN/m²

NR.			
KOTE			
uomr.	omr.	bemerkt	
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

NR.			
KOTE			
uomr.	omr.	bemerkt	
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

NR.			
KOTE			
uomr.	omr.	bemerkt	
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

NR.			
KOTE			
uomr.	omr.	bemerkt	
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			