


2600 2260

USLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
KORROSJONSSONDERING
Sted: Grev Wedels plass

Hull: 340
Nivå: + 2.1
Grvst: + 0.5

Bilag: 41
Oppdr: R-533
Dato: 16/10-68



SOB1