

OSLO KOMMUNE GEOTEKNISK KONTOR

VINGEBORING

Sted: Renseanlegg og utløpsl. ved Frantzebraaten

Hull: 49

Bilag: 3

Nivå: -13.9

Oppdr: R-1212

Ving: 65x130

Dato: Des. 73

Merknad	Dybde	Skjærfasthet γ/m^2									Sensi- tivitet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sjøbunn ///	15	Omrørt									6
		X Omrørt									
	20	X									2
		+ X									5
		+ X									4
		+ X									7
		+ X									4
		+ X									6
		+ X									5
		+ X									4
		+ X									3
		+ X									4
	25	+ X									4
		+ X									4
		+ X									4
30											
Avsluttet mot fast lag											

Leire