

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL Renseanlegg og utløps-  
ledninger ved Frantzebraaten

Hull : 56

Nivå : 1.4

Pr.ø : 54mm

Aksialdeformasjon %



Bilag : -8

Oppdrag : R-1212

Dato : Des 73

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet		
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$	Vingebooring	$\ominus$	$\oplus$			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 $\gamma/m^2$		
	Steinig sand	13		W=9.4											
	Grusig leire	14													
	Leire	15													
	Leire	17						1.84							5
	sand og grusig	18						1.83							8
5	"	19						1.87							9
	"	20						2.03							4
	Avsluttet mot faste masser														
	Ant. fjell	xx													
10															
15															
20															
25															

Forstyrret