

OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsultants kontor

### SKOVLBORING

Sted : Vei 1315, Østre Aker Vei

Hull : 11 Bilag : 3

Nivå : 110,02 Oppdr: R-134-57

Vannst : Data :

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Siltig tørrskorpe.	
			Tørrskorpe, siltig.	
			" "	
			Tørrskorpeleire, litt siltig.	
5			Leire, siltig, noen oksyderte flekker.	5
10				10
15				15
			NO K6	
20				20