

OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsulent's kontor



SKOVLBORING

Sted : Vei 1315, Østre Aker vei

Hull : 45 Bilag : 7

Nivå : 108,05 Oppdr: R-134,-57

Vannst : Data :

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5	 		Silt og finsand, oksyderte stolper, noen humus flekker Sand, silt, grus og stein.	5
10				10
15			NOK6	15
20				20