

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsulent's kontor

SKOVLBORING


Sted : *Veier 1315, Østre Aker vei*

Hull : *29* Bilag : *5*

Nivå : *106,04* Oppdr: *R 134-57*

Vannst : _____ Dato : _____

2050

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5			<p><i>Silt, sand, oksyderte stolper, tre, pl. rester, litt humus.</i></p> <p><i>Sand, silt iblandet litt leire, noe grus og stein oksyderte flekker og tre-, plante rester.</i></p>	5
10				10
15				15
20			<p style="text-align: center;"><i>NO K6</i></p>	20