


OSLO KOMMUNE
 Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
 Stad: Vei 1315, Østre Aker vei

Hull : 62 Bilag : 12
 Nivå : 115,01 Oppdr: R-134-57
 Vannst : _____ Dato : _____

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5			<p>Siltig tørrskorpe Tørr skorpeleire, litt siltig. Noen gruskorn. Tørrskorpeleire, litt siltig. Leire, siltig, iblandet oksyderte skorper, sensitiv " " " " " " "</p>	5
10				10
15			<p>NO K6</p>	15
20				20