

2060

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsultants kontor
SKOVLBORING
Sted: Vei 13/5, Østre Aker vel

Hull : 47 Bilag : 8
Nivå : 107,67 Oppdr: R-134-57
Vannst : Dato :

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
5	/		Jord, sand, gruskorn, tre og pl.rester, noen steiner. Fylling?	5
10				10
15				15
20			NO K 6	20