

2020

OSLO KOMMUNE

Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted: Vei 1315, Østra Aker vei

Hull : 27



Bilag : 4

Nivå : 106,92

Oppdr: R-134-57

Vannst :

Dato :

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Tørrskorpeleire, litt siltig.	
			Sand, silt og grus. Meget bløt.	
5				5
10				10
15			NGK6	15
20				20