

OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsultants kontor

SKOVLBORING

Sted : Vei 1315, Østre Aker vei

Hull : 7 Bilag : 2

Nivå : 115,39 Oppdr: R-134-57

Vannst : Dato :

Dybde	Prøve	Sign.	Jordart	Dybde
			Siltig tørrskorpe.	
			Tørrskorpe, litt siltig.	
			Tørrskorpeleire, litt siltig, noen gruskorn.	
			" " " " en skifer bit.	
5			Leire, siltig, iblandet oksydert tørrskorper.	5
			" " noe sand og grus.	
			" " noen sand og grus-korn.	
10				10
15				15
20				20

NO K 6