

SO, C: 2/3

Tilhører Undergrundskartverket
Møller Møller

Møller Møller

22. april 1964.

Grunnundersøkelser for silo og lagerplass, Grønlia.

3. del.

R - 586.

SO.C.3



ovest. Amo 187

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENT



OSLO KOMMUNE
GEOTEKNIK KONSULENT
Kingsgt. 22, I Oslo 4
Tlf. 37 29 00

RAPPORT OVER:

Grunnundersøkelser for silo og lagerplass, Grønlia.

3. del.

R - 586

22. april 1964.

- Bilag 1: Situasjonsplan, lengdeprofil og tverrprofiler av kullkaien.
" 2: Terreng- og antatt fjellprofiler.
" 3: Profil for stabilitetsberegning.

Scy

INNLEDNING:

Etter oppdrag fra Veisjefen ble dette kontor anmodet om å foreta grunnundersøkelser for siloanlegg og lagerplass på kullbryggen i Grønlia. Hensikten med undersøkelsen var å finne:

- 1) fyllingens tykkelse og sammensetning.
- 2) fjellets art og beskaffenhet.
- 3) eventuell fare for utglidning ved lagring av asfalttønner, kantsten, grus etc. direkte på kullbryggen.

MARKARBEIDET OG RESULTAT:

Markarbeidet ble utført av firmaet A/S Grunnboring. I alt ble det foretatt 4 rotasjonsboringer. For resultatet av denne undersøkelsen vises til rapport fra A/S Grunnboring datert 23. mars 1964, samt uttalelse fra Dr. phil. Arne Bugge av 12. mars 1964.

Besiktigelse av fylmmassene som ble tatt opp ved rotasjonsboringsene viste at boret neppe har gått gjennom stein med større "diameter" enn ca. 20 cm. Det er derfor sannsynlig at materialet i fyllingen består av relativt små stein samt noe grus, sand og leire.

På vedlagte bilag 1 er vist situasjonsplan, lengdeprofil langs kaikant og snitt av kaimur for kullbryggen ifølge Oslo havnesens tegning nr. C - 63 - 709. Videre er her plaseringen av de 4 rotasjonsboringsene inntegnet, samt vist beliggenheten av de nedenfor omtalte profiler 1 - 13.

Bilag 2 viser 13 terreng- og antatt fjellprofiler ifølge Norges Statsbaners tegninger nr. 2503, 2512, 2513, 2514 og 2515, samt eksempel på fundamenteringsmåten for eksisterende kullsilo. De 4 rotasjonsboringsene er inntegnet i sine nærmest liggende profiler. Som det fremgår herav er det god overensstemmelse mellom dybdene til fjell bestemt ved rotasjonsboringsene og de respektive dybder til fjell slik de er inntegnet på samsvarende profiler. For nedsetting av pilarer, eventuelt peling, kan en derfor med noenlunde sikkerhet bruke disse profilene.


For å undersøke faren for utglidning ved lagring av asfalttønner, kantsten, grus etc. direkte på kullbryggen ble stabilitetsberegninger utført på et profil som vist i bilag 3. Dette profil antas å være det ugunstigste for det aktuelle lagerareal. For beregningen ble vekten av lagret materiale tenkt som en jevnt fordelt belastning på 10 t/m² som vist i bilag 3. Det ble ikke tatt hensyn til belastningen på grunn av jernbanen fra Sjursøya som passerer her. Dette vil imidlertid ikke forandre den beregnede sikkerhet vesentlig. Laveste lavvann ble for beregningen satt til kote - 1. Steinfyllingen antas å ha en friksjonsvinkel på ca. 350°. Antagelsen er imidlertid så vidt usikker at beregninger også er utført med 300° friksjonsvinkel.

Med disse forutsetningene ble den beregnede sikkerhetsfaktor mot utglidning 1,5 for en friksjonsvinkel på 35° , og 1,3 for en friksjonsvinkel på 30° . Disse sikkerhetsfaktorene kan her ansees å være tilfredsstillende. Den ønskede lagring av materialer (maks. 10 t/m²) på kaien skulle følgelig ikke medføre stabilitetsproblemer.

Geoteknisk konsulent.


Åsmund Eggstad
Åsmund Eggstad.

A. Krokan
A. Krokan.




TVERRPROFIL A-B, M=1:200

D, M = 1200




~~erik: Denne begninga er tracert etter
begning nr C-63-709, Oslo hovedvesen-
dere er beliggenheten av de 4
første rotasjonsboringer i midten.
Als Grunnskjæring rapport nr 23-3-
ant viser beliggenheten av p-
13 (se bilag 2).~~


Rotasjonsboringer



Siloanlegg og Lagerplass, Grønna.	Målesto Anm. Legning
(Eller Havnvesenets legning nr. C-63-709)	R. 586 Bilag 1
OSLO KOMMUNE Geoteknisk konsulent	Dato App



Skisse 1 av 2
 Prosjekt: GTP prosjekt
 Beliggen: 1-18, Eker 100
 120 m 2503, 2512, 2513, 2514
 24 2515.
 Bilag 2
 1:200
 R 585
 Oslo kommune
 Geotekniske rådgivere



For $\phi = 35^\circ$, $F = 1,5$
For $\phi = 30^\circ$, $F = 1,3$

<u>Siloanlegg og lagerplass, Grønnalia.</u>	Målestokk 1:200
Profil for stabilitetsbergning	R. 586 Bilag 3
OSLO KOMMUNE Geoteknisk konsulent	Dato Apr.-64 Kart ref.