

BORPROFIL

Hull: 45

Nivå: 4.4

Sted: CHR. KROHGS GT. Parkeringshus Prø 54 mm

Aksaldetormasjon %



Bilag 3

Oppdrag R-1380

Dato Aug. 76

207U

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w		Romvekt $\gamma/m^3$	Skjærfasthet ved trykkforsøk		Sensitivitet			
				Plastisk område	$w_p \rightarrow w_L$		Konustforsøk $\nabla$ , Vingebooring	$\circ$ +				
				20	30	40	50%	2	4	6	8	10 $\gamma/m^2$
	Fyllmasse/ rivningsmasse											
	Kjellergulv?											
	skjell, sittig		24					1.82	$\nabla$	$\circ$		4
	" " "		25					1.87	$\nabla$	$\circ$		5
5	" " "		26					1.82	$\nabla$	$\circ$		5
	" " "		27					1.81	$\nabla$	$\circ$		5
	LEIRE		28					1.87	$\nabla$	$\circ$		3
			29					1.87	$\nabla$	$\circ$		7
10			30					1.84	$\nabla$	$\circ$		5
			31					1.84	$\nabla$	$\circ$		5
			32					1.90	$\nabla$	$\circ$		4
			33					1.88	$\nabla$	$\circ$		3
			34					1.85	$\nabla$	$\circ$		4
15			35					1.85	$\nabla$	$\circ$		2
	Avsluttet		36					1.85	$\nabla$	$\circ$		3
20	ANT. LEIRE											
25	ANT. Fjell i flg. Slagbooring $\nabla$											