





Dybde (m)	Resultater				Dyb (m)	Geologi	Prøve Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
0					0			ASFALT				
0	⊗ PID=0							1 FYLL: JORD: STEIN, brun, tørr				
1	⊗ PID=0				-1			2 FYLL: JORD: STEIN - -				
2	⊗ PID=0				-2			3 FYLL: JORD: STEIN - - stop pga stein, fjell				
					-3							
108U								NOB02				
1 10 100 1000 ⊗ PID (ppm)						X= Prøve tatt til kjemisk analyse + = misfarget - = ikke misfarget Boremethode : Tørboring uden foring						
Saksnr.: 14-0013 Ullevålsveien												
DMR nr.:			Boret av: KR KAS		Dato:		NGU-nr.:		Boring: B2			
Tegnet av: kas			Kontrollert:		Godkjent:		Dato:		Vedlegg: 4 S. 1/1			
DMR								Miljøprofil				