Dybde (m)	Resultater	Dyb (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Litologi	Alder	Lukt	Misfarge
	DVR90 Ukjent									
0	PID=0	0			X	ASFALT				
	PID=0				1	LEIRE, brun, tørr				
1	PID=0	-1			2	LEIRE - -				
	PID=0				3	LEIRE - -				
2	PID=0	-2			4	LEIRE - -				
	PID=0				5	LEIRE, brun, bløt, fuktig				
3		-3			6	LEIRE: SAND, bløt, våt				
					Y	stop pga stein, fjell				
		-4								

213U

NOB02

1 10 100 1000 ⊗ PID (ppm)

X= Prøve tatt til kjemisk analyse
+ = misfarget
- = ikke misfarget

Boremetode : Tørboring uden foring

Saksnr.: 14-0013 Ullevålsveien

DMR nr.: Boret av: KR KAS Dato: NGU-nr.: Boring: B8

Tegnet av: kas Kontrollert: Godkjent: Dato: Vedlegg: 4 S. 1/1

DMR Miljøprofil