2020

NO H2

Oslo kommune
Geoteknisk konsulents kontor
Vingeboring
Sted: OLE DEVIKSVEI

Hull 23 Bilag 2
Nivå 89.7 Oppdr R-854
Ving. 65 × 130 Dato. Mars 67

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
Slått			
		Opprinnelig / Uforstyrret	
LEIRE			2
			2
			3
	5		3
			4
			4
			16
			23
			11
Avrutt			
ANT. FJELL			
	10		