

NV: A3^{III}


1913

Munthesgt. 35

BETEGNELSE:

Nye borer: $\frac{154}{23,25}$ Boret dybde i m.
 $\frac{23,25}{23,25}$ Antatt fjellkote

Boringer fra 1925: 25.9. Fjellkoten. Borstedet
 angir kammaet.



Munthes gate

supleret 20/9-37. 03/13/7-37.
 O.D. Overhøye
 A. Sørensen

3170

Terrang: 38,4 m.

Situation: Se blad 1900.

Serie II.

Dybde fra terrang i m.	Kotehøide.	Vekts% vann av totalsubst.	Holdfasthetsstadi			H ₃ /H ₁	Avskjæring H ₃ /cm ²	pH-verdien	Clorsalte i % av jordvesten.	Humusinnhold i %	Anmerkninger.
			H ₅ i vannrør.	H ₂ helvannrør	H ₁ i omrør.						
3,1	35,3	26,2	132 141,5		295 28,6	4,9	0,32			Kvikklaktig, finsand- holdig, Kongresjoner. Lite humus.	
3,2 3,4	35,3 35,0							7,6	Kun spor.		
3,4	35,0	25,3	116,5 124		22,8 22,1		0,28				
3,6	34,8	20,4	162 151,5		22,8 24,2	7,1					
5,0	33,4	28,7	95,5 101,5		6,7 6,3					— " —	
5,4	33,0	29,9	225 215		6,7 6,8		0,45			Meget sand.	
7,7	30,7	24,8	141,5 162,0		2,0 2,3	81,0				Litt podsoll.	
7,8 8,0	30,6 30,4							8,0	spor.		
8,1	30,3	26,1	225		2,2 2,0	112,5	0,465			Moreneler. Meget sand Lite humus.	

3180

Terrang: 38,7 m.

Serie III.

3,75	34,95	24,0	124 141,5		26,8 26,8	5,3	0,28			
3,8 4,0	34,9 34,7							7,8	spor.	
4,05	34,65	24,8	85 76		26,8 28,6		0,19			
4,4	34,3	27,0	52,7 50,3		12,8 13,1	4,1				
4,8	33,9	26,4		38, 36,5	10,8 10,6					
5,25	33,45	28,5		35,3	6,0 5,9					
5,6 5,8	33, 32,9							7,6	spor.	
5,7	33,0	28,0		36,5 35,3	6,0 5,9					
6,2	32,5	27,7	57,5 55,1		4,75 4,59	13,1	0,14			
6,6	32,1	29,1	95,5 96,0		3,28 3,11		0,24			

LARGE Bl. 1913 (1937)