

403U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BURPROFIL

SO110

Hull: 2  
 Nivå: 124.9  
 Pr. φ: Skovling 54 mm



Aksialdeformasjon %  
 Filag: 2  
 Oppdrag: R-1268  
 Date: Aug. 74

Sted: LÅNGERUD SYKEHJEM

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt $\rho_{m^3}$	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område		$w_p$	$w_L$		Konusforsøk $\nabla$ , Vingeboring		$\circ$	$+$		
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	$\rho_{m^3}$
	TØRRSKORPE		1											
			2											
			3											
			4											
5	Flekker av tørrskorpe		13					1.94						
	LEIRE		14					1.96						4
			15					1.92						4
	GRUSIG LEIRE	Sandlag	16											
	ANT. FJELL													
10														
15														
20														
25														