

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull 15

Nivå 57.6

Prøφ 54 mm

Aksialdeformasjon %



Bilag 2

Oppdrag R-1381

Dato Sep. 76

Sted: MARIENLYST Underjordisk garasjeanl.

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk					Sensitivitet
				Plastisk område		w_p	w_L		Konusforsøk ∇ , Vingeborring		+ γ/m^2			
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10	
	GRUSIG TØRRSKORPE		21											
			22											
			23											
			24											
			25											
			26											
			27											
			28											
5	LEIRE		29					1.95						3
			30					1.89						4
			31					1.84						7
			32					1.89						9
			33					1.93						3
			34					1.90						14
			35					1.86						8
10	SILTIG KVIKK LEIRE		36					1.88						13
			37					1.87						11
			38					1.88						45
	Avsnittet													
	ANT. FJELL													
15														
20														

Skovlet

siltig

Område

Mørskjettet