NO A4 IV

408 U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Hull 3

Nivå 57.4

Sted: MARIENLYST Und.jord. garasjeanlegg

Prø 54 mm

Aksialdeformasjon %

Bilag 1

Oppdrag: R-1381

Dato: Sep. 76

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	TØRRSKORPE/ FYLLING (Skovlet)		1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			7	1.85	1
			8	2.12	1
	LEIRE (Skovlet)		6		
5			9	2.02	2
			10	1.98	3
	grus, sand, siltig		11	1.91	13
	siltig		12	1.78	22
			13	1.86	51
10	grus		14	1.94	
	SILTIG KVIKK-LEIRE		15	1.84	75
			16		83
			17	1.90	86
			18	1.87	91
	grusig		19	1.91	180
	sandig, grusig		20	2.01	155
15	Avsluttet				
20	ANT. FJELL	XX			

Vanninnhold w ○ Plastisk område w_P ⊢—⊣ w_L 20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○ Konusforsøk ▽, Vingeboring + 2 4 6 8 10 t/m²

Omrørt ▼ Uforstyrret △