

Oppdrag A/S SCHOUS BRYGGERI
TRONDHEIMSVN. 2

Arb.nr.: 57/61 Tegnet 1-11-61 L.S.-E.

Prosjekt: I jordgule + 11.95
Situasjonsplan tgn. 2579-1
NO: D2 III

Tegnforklaring:

- = vanninnhold
 - = enkelt trykkforsøk
 - ▽ = verullingsgrense
 - ▽ = konusforsøk
 - ⊥ = flyttagrens
 - + = vingebor
- $\frac{\Delta h}{h_0} \% =$ skuldeforring ved trykkforsøk

3094 1

Dyp i m	Jordart	Vanninnhold og konsisnensgrenser i %										Kornvækt i %				Skjærfæsthet i t/m ²									$\frac{\Delta h}{h_0} \%$	Samel- stivet	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	0,7	1,0	1,5	2,0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	FYLLMASSER																										
2	SILT planterester og oksyderte stolper.																										
3																											
4	LEIRIG SILT litt leirig																										
5	SILTIG LEIRE plante- rester																										
6																											
7	SILTIG LEIRE litt sand- og grus- korn																										
8																											
9	SILTIG LEIRE enk. sandkorn																										
10																											
11	FAST SILTIG LEIRE planterester bløtere- lag																										
12																											
13	SILTIG LEIRE sandig, grusig																										
14	FAST LEIRIG SILTLAG																										
15	LEIRE																										
16																											

Vanninnhold

Omrørt

Ufor-
styrret

Trykkforsøk 11,5 t/m² →
" " 11,0 " →
Konusforsøk 10,5 " →
} Prøven forstyrret