




NOB4

Pröveserie I

67.3



Ht	S	O
		0,8
		0,8
75	5	Sp.
9	8	Sp.
8	12	0
12	7	0
		0
		0
		0
		0
		0



Törrskorpeleire , siltig
 Leire, siltig
 Finsand
 Leire, siltig
 m/sandlag
 Sand
 Sand, grusig
 Sand og Grus

401 N

462N Pr II er på profil CC
 rimeligvis tgn = 3
 Bokst:

Målestokk	Tegn. HP	Dato 25/3
1 : 200	Trac.	1968
	Kir.	

Norges Veterinærhøgskole
 Velferdsbygg
 Profil A-A og B

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
 JAN FRIIS
 Thv. Meyergt. 9, Oslo 5
 Tlf. 68 92 90

6538-2

Norges Veterinærhøgskole.

Innholdsfortegnelse:

- Rapport nr. 1: 929 Grunnundersøkelse v/Veterinær- III. kvadrant
instituttet. 2/11.1942.
- Rapport nr. 2: 2061 Institutt for kunstig sædovertføring.
Grunnundersøkelser. 15/9.1951.
- Rapport nr. 3: 2061a Institutt for kunstig inseminasjon.
Grunnundersøkelser. 3/3.1953.
- Rapport nr. 4248 Instituttbygg på hjørnetomten
Theresgt. - Eugene Hansensgt.
Grunnundersøkelser. 5/10.1959. Pr. I 403 N
- Rapport nr. 5083 Generalplan.
Grunnundersøkelser og fundamenterings-
teknisk utredning. 9/10.1963.
- Rapport nr. 6538 Velferdsbygget.
Grunnundersøkelser og fundamenterings- Pr. I 401 N
teknisk utredning. 28/8.1968.
Denne rapp. ligger nord for Pr. II 402 N
OVERSIKTSPLANEN
- Rapport nr. 6722 FBF-bygget.
Grunnundersøkelser og fundamentering. Pr. IV 404 N
10/7.1969. Pr. III 405 N
- Rapport nr. 6865 Veterinærinstituttet.
Grunnundersøkelser og fundamentering Pr. I 406 N
for nybygg. 30/7.1969. Pr. II 407 N
Det er mulig at 406 N og
407 N ikke kommer fra denne
rapp. men fra 5083

<p><u>Norges Veterinærhøgskole</u></p> <p><u>Oversiktsplan</u></p>	Målestokk	Tegn. LEK	Dato
	1:500	Trac. LEK	12-8-69
		Kfr.	
<p>NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S</p> <p>JAN FRIIS</p>		<p>6980-1</p>	
<p>Thv. Meyersgt. 9, Oslo 5</p>			