

301U

Hull: 23

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

BORPROFIL

GANGBRU NO E8 III

Nivå: 125.2

Oppdrag: R-642

Sted: V/BETSY KJELDSBERGSVEI

Prø: skovel



Dato: April 72

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w				Romvekt γ/m^3	Skjærfasthet ved trykkforsøk				Sensitivitet	
				Plastisk område $w_p \rightarrow w_L$					Konusforsøk ∇ , Vingeboring					
				20	30	40	50%		2	4	6	8	10 γ/m^2	
	Fyllmasse													
	Sand, stein og matjord		1											
	Sand og stein		2											
	" "		3											
	" "		4											
5	Tørrskorpeleire		5											
	Sand og grusig		6											
	Avsluttet													
10														
15														
20														
25														