

50 G12 III

3160

OSLO KOMMUNE
Geoteknisk konsultants kontor

Hull: 33 Bilag: 14
Nivå: 61,46 Oppdr: R-443-61
Vannst: Date:

SKOVLBORING
Sted: Avskj. kloakk. Ljanselva

Dybde [m]	Prose	Sign.	Jordart	Dybde
			Matjord, litt silt, sandkorn, planterester	
			Tørrekorpeleire, siltig, sandkorn, oks. flekker, planterester	
			Leire, siltig, sandkorn	
5			, enk. humusflekker	5
10				10
15				15
20				20