

OSLO KOMMUNE  
Geoteknisk konsulent's kontor

# SKOVLBORING

Sted: Manglerud skole

Hull : 301 Bilag : 13

Nivå : 147.66 Oppdr: R-121-56

Vannst : Dato : 22-10-57

| Dybde | Prøve | Sign. | Jordart                               | Dybde |
|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|
|       |       |       | Törrskorpe                            |       |
|       |       |       | Törrskorpelære (blöt)                 |       |
|       |       |       | --- , sillig                          |       |
| 5     |       |       | --- , litt sand og grus, ent. steiner | 5     |
|       |       |       | Ant. fjell                            |       |
| 10    |       |       |                                       | 10    |
| 15    |       |       | 3630<br>S0H4 III                      | 15    |
| 20    |       |       |                                       | 20    |